

Zasady Bezpieczeństwa Przy Korzystaniu z Celi Metalowych

Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno strzelającym, jak i osobom znajdującym się w pobliżu, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Ochrona oczu i słuchu

- Zawsze używaj okularów balistycznych lub gogli balistycznych oraz ochronników słuchu.
- Dotyczy to także wszystkich osób w pobliżu strzelającego.

2. Minimalne odległości strzałów

Zachowaj odpowiednią odległość od celu metalowego, aby zminimalizować ryzyko rykoszetów i zużycie gongu:

- **Pistolet:** 15 metrów
- **Pistolet (7,62×25 oraz Magnum):** 70 metrów
- **Broń gładkolufowa:** 25 metrów (*zakaz używania amunicji Breneka*)
- **Karabin:** 150 metrów

3. Amunicja

- Używaj amunicji o prędkości pocisku nie mniejszej niż 230 m/s.

4. Zakaz używania specjalistycznej amunicji

- Strzelaj tylko amunicją dostępną na rynku cywilnym.
- Zabronione jest używanie amunicji specjalnej, takiej jak:
 - zapalająca
 - przeciwpancerna
 - z rdzeniami stalowymi
 - śrut stalowy

5. Zakaz używania broni pneumatycznej i wiatrówek

- Nie strzelaj do celi metalowych z broni pneumatycznej, wiatrówek ani replik ASG.

6. Stan techniczny gongu i montaż

- Jeśli zauważysz krater o głębokości 3 mm, wymień gong. Nawet stal **Hardox 550** ma swoje granice wytrzymałości.
- Strzelanie do uszkodzonego celu zwiększa ryzyko niebezpiecznych rykoszetów.
- Hardox osiąga największą twardość poniżej 2 mm warstwy ścieralnej.

7. Prawidłowy kąt strzału

- Nie strzelaj do gongów pod kątem. Cel powinien być ustawiony prostopadle do strzelca.
- Gong **nie może być zamontowany na sztywno** – musi mieć możliwość odchylenia się po trafieniu.
- Strzały oddawane pod skrajnymi kątami bocznymi mogą powodować nieprzewidywalne rykoszety.

8. Ustawienie celu na odpowiednim podłożu

- Metalowy cel powinien być umieszczony na **stabilnym, miękkim podłożu** (np. trawa, piasek), aby zminimalizować ryzyko rykoszetów.

- Unikaj ustawiania celów na **twardych powierzchniach** (beton, asfalt), które mogą odbijać pociski w niekontrolowany sposób.

9. Odpowiedni ubiór strzelca

- Oprócz ochrony oczu i słuchu, zaleca się noszenie **odzieży z długimi rękawami** i rękawic, aby zmniejszyć skutki ewentualnych odprysków metalu.

10. Bezpieczna strefa wokół celu

- W promieniu kilkudziesięciu metrów od celu **nie powinny znajdować się osoby postronne**.

11. Ograniczenie liczby osób na linii strzału

- Na linii strzału może znajdować się **tylko osoba strzelająca i ewentualny instruktor**.
- Pozostałe osoby powinny przebywać w wyznaczonym, bezpiecznym miejscu.

12. Zakaz strzelania w warunkach złej widoczności

- Unikaj strzelania w warunkach **mgły, zmroku lub złego oświetlenia**, ponieważ trudniej wtedy kontrolować otoczenie i obserwować rykoszety.

13. Montaż i użytkowanie celi

- Instalacja oraz użytkowanie celi powinny być przeprowadzane przez osoby **z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem**.

14. Zasady bezpieczeństwa na strzelnicy

- Podczas korzystania z celi strzeleckich należy zawsze przestrzegać **regulaminu i zasad obowiązujących na danej strzelnicy**.

15. Regularne sprawdzanie stanu technicznego

- Regularnie kontroluj stan techniczny celów, zwłaszcza po intensywnym użytkowaniu, aby uniknąć ryzyka uszkodzeń i zapewnić ich bezpieczne użytkowanie.

Pamiętaj, że **producent nie ponosi odpowiedzialności** za skutki wynikające z naruszenia tych zasad. Zachowanie ostrożności i ich przestrzeganie pomoże uniknąć wypadków oraz przedłużyć trwałość celi metalowych.